

極性・3 端子名チェック NET_NODE_CHK

NET_NODE_CHG2_R*マクロの使用方法

0.機能

支給されたネットリストのノードをチェックするマクロです。

ネットリストの怪しい部分にリンクするようにしているのでネットリストを回路図の照合をしてください。

使用方法

- 1.F列にチェック対象とするREF番号のアルファベット部分を記載します。
- 2.ネットリストを読み込みます。
- 3.「NET_PRT」シートの結果からハイパーリンクが貼られているものをクリックすれば「NET_CNCT」シートに移動し、赤い文字列がチェックされます。
- 4.これを元に回路図とネットリストのノードを再チェックしてください。